

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》, 我司高度重视并组织相关人员召开会议探讨, 针对“鼓式制动器采用铁质导轨等磁材料在空载顶压再磁力作用下产生滑动, 导致制动器抱闸不阻研问题, 要求鼓式制动器采用铁质导轨等磁材料的电梯顶压再磁力制动非

特此告知，商祺！

